

市所有コンクリートブロック塀等一覧点検結果表

施設数	箇所数	名称	部等名	所管課	高さ(m)	長さ(m)	実測高さ(m)	実測長さ(m)	構造	部位	点検	点検日	結果	点検後の対応	
1	1	西口駐車場	総務部	管財課	1.2	14.57	1.23	18.9	CB	南側	対象	H30.7.3	危険	対応済み	
2	2	地方卸売市場	経済部	地方卸売市場	1.8	0.6	1.8	1.2	CB	南東側	対象	H30.7.4	危険	対応済み	
3	3	岩根小学校	教育部	施設課	1.45	66	1.45	66	組積造	北側	対象	H30.6.29	危険	対応済み	
	4				1.4	26.8	1.4	26.8	CB	南側	対象	H30.6.29	危険	対応済み	
4	5	中郷小学校			1.2	24	1.19	20	組積造	南側	対象	H30.6.29	危険	対応済み	
5	6	金田中学校			1.2	5.5, 7	1.27, 1.32	4.3, 3.55	組積造	門袖壁	対象	H30.7.11	危険	対応済み	
	7				—	—	1.43	0.83, 0.83	組積造	門袖壁	対象	H30.6.29	危険	対応済み	
6	8	木更津第二小学校			1.48	3, 3	1.5	2.7, 2.8	CB	門袖壁	対象	H30.7.11	危険	対応済み	
7	9	富岡小学校			—	—	1.45	35	CB	プール壁	対象	H30.7.11	危険	対応済み	
	10				—	—	0.8	1.86	組積造	門袖壁	対象	H30.6.28	危険	対応済み	
8	11	西清小学校			1.4	2.2	0.88, 1.4	1.73, 2.25	組積造	門袖壁	対象	H30.7.2	危険	対応済み	
9	12	まなび支援センター			学校教育課	0.6～1.1	30	0.8, 1.1	14.7, 17.5	組積造	東側	対象	H30.7.2	危険	対応済み
10	13	富岡公民館			生涯学習課	1.65	3.04	1.73, 1.66	3.0, 3.0	組積造	門袖壁	対象	H30.7.2	危険	対応済み
	14					2.5	0.35角	2.6	0.3角	石	門袖壁	対象	H30.7.2	危険	対応済み
11	15	消防本部（署）	消防本部	消防総務課	2	5.5	2.1	5.53	CB	防火塀	対象	H30.7.2	危険	対応済み	
	16				2	8.8	2.1	8.8	CB	防火塀	対象	H30.7.2	危険		
11	16										16		16		

※ 点検対象となるコンクリートブロック塀等

- (1) 補強コンクリートブロック造の塀： 道路沿いにあるもので、高さが1.2mを超えるもの
- (2) 組積造の塀： 道路沿いにあるもの

点検結果凡例

- 良 建築基準法等法令による構造基準に適合し、状態が良好のもの
- 不良 構造基準に適合するが、補強が必要なもの
- 危険 構造基準に適合しないもの