

小学校施設の耐震診断調査結果

学 校 名	種 別	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	優先度ランク		第2次診断		備 考				
						年度	ランク	年度	Is値					
木更津第一小学校	特別・普通教室	H21.12	RC	3	4,729	—	—	—	適合(新基準)					
	管理・普通教室	H21.12	RC	2	1,082				適合(新基準)					
	屋内運動場	H21.12	RC	2	1,042				適合(新基準)					
木更津第二小学校	普通教室	S45.03	RC	3	2,243	—	—	H18	0.30	平成21年度耐震補強工事済				
	特別・普通教室	S46.02	RC	3	842				0.45		平成20年度耐震補強工事済			
	管理・特別・普通教室	S47.03	RC	3	1,100				0.95			耐震性有		
	特別教室	S51.03	RC	3	473	—	—	H18	0.24	平成26年度耐震補強工事済				
	渡り廊下	S47.03	RC	2	57				H18		4	H24		
	屋内運動場	S48.02	RC	1	801									
東清小学校	特別・普通教室	S56.03	RC	3	1,160	H18	—	H21	0.44	平成24年度耐震補強工事済				
	管理・特別・普通教室	S41.08	RC	2	955				2		0.55	平成25年度耐震補強工事済		
	普通教室	S52.03	RC	2	519				5		0.62			
	渡り廊下	S56.03	S	2	66				3		0.50	平成24年度耐震補強工事済		
	屋内運動場	H08.02	RC	1	1,024	—	—	—	適合(新基準)					
西清小学校	管理・特別・普通教室	S43.03	RC	3	1,292	—	—	H16	0.32	平成19年度耐震補強工事済				
	管理・特別・普通教室	S44.03	RC	3	889				—		—	—	0.50	平成20年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S44.10	RC	2	865				—		—	H18		
	屋内運動場・水泳プール	S62.03	RC	4	1,118 237	—	—	—	適合(新基準)					
南清小学校	管理・特別・普通教室	H25.03	RC	3	4,935	—	—	—	適合(新基準)					
	普通教室	H20.03	S	1	348	—	—	—	適合(新基準)					
	屋内運動場	H11.02	RC	2	954	—	—	—	適合(新基準)					
清見台小学校	管理・特別・普通教室	S45.07	RC	3	2,084	—	—	H17	0.28	平成19年度耐震補強工事済				
	特別・普通教室	S46.08	RC	3	2,346				—		—	—	0.31	平成20年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S56.03	RC	2	1,450				—		—	—	0.83	
	屋内運動場	H26.03	RC	2	1,201	—	—	—	適合(新基準)					
岩根小学校	管理・特別・普通教室	S42.03	RC	3	1,844	—	—	H16	0.32	平成20年度耐震補強工事済				
	特別・普通教室	S43.03	RC	3	2,806				—		—	—	0.36	平成19年度耐震補強工事済
	特別教室	S53.09	RC	2	733				—		—	H18	1.04	
	渡り廊下	S43.03	RC	2	62				—		—	H16	0.78	耐震性有
	屋内運動場	S56.08	RC	1	950	H18	5	H24	0.80	耐震性有				
高柳小学校	管理・特別・普通教室	S46.12	RC	3	2,048	—	—	H18	0.48	平成22年度耐震補強工事済				
	普通教室	S48.03	RC	3	2,028				—		—	—	0.54	平成23年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S53.03	RC	3	1,042				—		—	—	0.47	
	普通教室	S55.03	RC	2	932				—		—	—	0.67	平成22年度耐震補強工事済
	渡り廊下	S55.03	S	2	109				—		—	—	0.57	
	屋内運動場	S49.03	S	1	808	H18	2	H22	0.27	平成25年度耐震補強工事済				
波岡小学校	給食・普通教室	S48.03 S48.07	RC	3	1,135	—	—	H18	0.43	平成21年度耐震補強工事済				
	管理・特別教室	S54.10	RC	3	1,583				—		—	—	0.64	平成20年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S35.03	RC	2	658				—		—	—	0.78	
	特別・普通教室	S40.03 S40.09	RC	2	424				—		—	—		
	屋内運動場	S52.02	S	1	703	H18	3	H23	0.24	平成25年度耐震補強工事済				
鎌足小学校	普通教室	S43.01	RC	2	380	H18	—	H21	0.56	平成26年度耐震補強工事済				
	普通教室	S49.03	RC	2	245				2		4	0.68		
	管理・特別・普通教室	S63.03	RC	2	1,741	—	—	—	適合(新基準)					
	屋内運動場	S44.03	S	1	600	H18	3	H23	0.06	平成25年度耐震補強工事済				

小学校施設の耐震診断調査結果

学 校 名	種 別	建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	優先度ランク		第2次診断		備 考
						年度	ランク	年度	Is値	
金田小学校	特別・普通教室	S40.03	RC	3	1,179	—	—	H21	0.28	平成22・23年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S41.02	RC	3	966	—	—			
	旧・管理・特別教室	S03.11	RC	2	430	H18	3	H21	注1) 0.28	校舎としての利用停止中
	普通教室	R03.01	S	2	1,129	—	—	—	適合(新基準)	
	屋内運動場	S50.11	RC	2	658	H18	4	H24	0.09	平成26年度耐震補強工事済
中郷小学校	給食室	H01.02	RC	1	134	—	—	—	適合(新基準)	
	管理・特別・普通教室	H31.01	W	1	1,409	—	—	—	適合(新基準)	
	屋内運動場	H31.01	RC	2	624	—	—	—	適合(新基準)	
富来田小学校	管理・特別・普通教室	S55.03	RC	3	1,772	H18	3	H19	0.59	平成22年度耐震補強工事済
	給食室	S56.02	RC	3	228					
	特別教室	H04.02	RC	3	537	—	—	—	適合(新基準)	
	普通教室	H23.03	S	1	451	—	—	—	適合(新基準)	
	屋内運動場	S54.02	S	1	603	H18	3	H23	0.39	平成26年度耐震補強工事済
祇園小学校	管理・特別・普通教室	S49.06	RC	3	2,269	—	—	H18	0.44	平成22年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S50.08	RC	3	1,714	—	—		0.41	平成23年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S53.03	RC	3	1,495	—	—		1.66	耐震性有
	渡り廊下	S50.08	RC	2	92	—	—		0.77	耐震性有
	特別・普通教室	S56.03	RC	2	1,299	—	—		0.28	平成22年度耐震補強工事済
	渡り廊下	S56.03	S	2	23	—	—		—	—
	屋内運動場	H27.09	RC	2	1,273	—	—		—	適合(新基準)
畑沢小学校	管理・特別・普通教室	S53.05	RC	3	2,279	H18	3	H19	0.55	平成25年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S54.03	RC	3	1,361		4		0.66	平成26年度耐震補強工事済
	渡り廊下		RC	2	42		5		1.01	耐震性有
	特別・普通教室	H03.03	RC	3	1,977	—	—	—	適合(新基準)	
	渡り廊下		RC	3	72	—	—	—	適合(新基準)	
	屋内運動場	S55.03	S	1	900	H18	3	H23	0.52	平成27年度耐震補強工事済
請西小学校	管理・特別・普通教室	S54.03	RC	3	2,669	H18	4	H19	0.68	平成26年度耐震補強工事済
	給食室	S54.05								
	普通教室	S56.03	RC	3	1,110	—	4	—	0.59	
	特別・普通教室	H03.02	RC	3	1,119	—	—	—	適合(新基準)	
	普通教室	H15.03	S	2	996	—	—	—	適合(新基準)	
屋内運動場	S55.03	S	1	900	H18	3	H23	0.34	平成27年度耐震補強工事済	
八幡台小学校	管理・特別・普通教室	S56.03	RC	3	1,725	H18	4	H21	0.66	平成27年度耐震補強工事済
	特別・普通教室	S57.03	RC	3	742	—	—	—	適合(新基準)	
	特別・普通教室	S59.03	RC	3	1,406	—	—	—	適合(新基準)	
	普通教室	H23.03	S	2	778	—	—	—	適合(新基準)	
	普通教室	H27.03	S	2	881	—	—	—	適合(新基準)	
	屋内運動場	S58.03	S	1	900	—	—	—	適合(新基準)	
真舟小学校	管理・特別・普通教室	H26.02	S	2	6,817	—	—	—	適合(新基準)	
	普通教室	H30.11	S	2	1,183	—	—	—	適合(新基準)	
	屋内運動場	H26.02	S	1	1,110	—	—	—	適合(新基準)	

注1) 金田小学校のIs値は第三者機関の判定は受けておりません。校舎としての利用を停止しているため、耐震化率の算定から除いております。