

2025年5月 工事進捗報告



南側から

- ・4月7日から開始した鉄骨工事は順調に進み、建物の骨組みを組み立てる作業が完了しました。
- ・床コンクリートを打設する前のデッキプレート（鋼製床材）を敷設する作業を進めています。
- ・鉄骨梁とコンクリートスラブを一体化させる作業を進めています。



東側（上空）


- ・屋上階で床コンクリートの打設作業を進めています。



北側（上空）

- ・スロープ（屋上階への車路）の鉄筋コンクリート部分について、真空コンクリート打設が完了しました。

2025年5月 工事進捗報告



西側から

- ・新設水路のボックスカルバート敷設が完了しました。
- ・新設水路について、路盤材を平らに均す作業が完了しました。



場内①（建屋）

- ・1階の土間部分に地面からの湿気が建物内部に上がってくることを防ぐため、防湿シートを敷き込む作業を進めています。



場内②（建屋）

- ・屋上階で床コンクリートの打設作業を進めています。