

2025年6月 工事進捗報告



南側から

- ・鉄骨工事が完了しました。
- ・各階の床部分に鉄筋を配置する作業とコンクリート打設を行いながら、天井内の配線・配管工事を進めています。
- ・外部では、外壁サッシの取付や外壁板の施工を開始します。
- ・内部では、軽量鉄骨間仕切り工事が始まります。



東側（上空）

- ・屋上階で床コンクリートの打設が完了しました。



西側から


- ・駐車場エリアの地下に埋設する雨水貯留槽の掘削作業が完了しました。

2025年6月 工事進捗報告



場内①（建屋）

- ・アルミサッシの取付作業を進めています。



場内②（建屋）

- ・2階の天井内配線と配管作業を進めています。



駐車場エリア

- ・地下に埋設する雨水貯留槽の組立作業を進めています。