

## 2025年9月 工事進捗報告



南側から

- ・外装工事が完了しました。
- ・外構工事は、舗装前の構造物、路盤工事を進めています。
- ・建物内部では、壁クロス貼り、床シート貼りを進めています。



外部（南側駐車場）

- ・道路の土台を整え、舗装が丈夫で長持ちするように下地づくりを進めています。
- ・道路の基礎をつくる路床工事、舗装の耐久性を高める路盤工事を進めています。



建物 南面

- ・転倒防止柵を設置するなど外構工事を進めています。

## 2025年9月 工事進捗報告



場内①（建屋内）

- ・2階（会議室）

床にタイルカーペットを敷く工事を進めています。



場内②（建屋内）

- ・2階（執務室）

壁にビニルクロスを貼る工事や床にタイルカーペットを敷く工事を進めています。



場内③（建屋内）

- ・1階（執務エリア）

床のOAフロア設置工事が完了しました。