

# 木更津市火葬場 火葬炉性能試験(騒音・振動) 測定結果

測定値

測定項目		指針値(※1)	きみさらず聖苑											
			R5.1		R5.11		R6.1		R6.5		R6.5		R6.12	
			No1	No2	No1	No2	No1	No2	No1	No2	No1	No2	No1	No2
振動	dB(A)	60	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満	25未満
騒音(敷地境界昼)		50	44	44	42	43	42	44	43	41	43	41	42	40
騒音(作業室)	db(A)	70	67		※2 68		※3 70		67		67		68	
騒音(作業室全炉稼働)		80	71		※2 71		※3 71		71		71		71	
騒音(告別収骨室)		60	51		※2 50		※3 46		53		53		47	

※1 指針値は、関連法令等および「火葬場の建設・維持管理マニュアル(NPO斎苑協会監修・指標)」による

※2 R6.2測定 ※3 R6.3測定

測定箇所：敷地境界2箇所(下図参照)

