

多面的機能支払交付金を活用した活動 紹介シート

活動組織名	馬来田地区武田堰環境保全会
活動地域	木更津市馬来田地区

活動について

活動内容	南川水路崩壊箇所の補修
活動年月日	令和7年11月30日
主な参加者	農業者：9名
活動の様子	 A photograph showing several people wearing waders and hats, working in a shallow, muddy waterway. They appear to be engaged in a repair or maintenance task. The background shows some vegetation and a fence. A timestamp '2025.11.30 09:37' is visible in the bottom right corner of the image.
活動組織のコメント	・稲作農家にとって水路は非常に大切です。自分たちで出来る作業は農業者中心に実施している。

多面的機能支払交付金を活用した活動 紹介シート

活動組織名	馬来田地区武田堰環境保全会
活動地域	木更津市馬来田地区

活動について

活動内容	下内橋地区花の植栽
活動年月日	令和7年11月8日
主な参加者	農業者：2名 その他地域住民：11名
活動の様子	
活動組織のコメント	・地区住民が中心になり、道の駅「うまきたの里」近くのバイパスの景観を良くしようと毎年取り組んでいる。