

学校施設耐震診断結果一覧

平成21年3月9日現在

学校名	区分	建築年	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断 実施状況	耐震診断 結果等(Is値)	対象 棟数	耐震化 棟数	耐震化率	備考	
木更津第一中学校	校舎	昭和43年	R	3	1,747	平成16年度	0.21	4	2	50.00%	平成20年度補強改修済	
	校舎	昭和44年	R	3	2,330		0.21				平成19年度補強改修済	
	体育館	昭和50年	R	1	1,035	平成18年度	優先度ランク5					
	武道場	昭和55年	S	1	487	平成18年度	優先度ランク4					
木更津第二中学校	校舎	昭和47年	R	4	1,053	平成18年度	優先度ランク2	3	1	33.33%	平成20年度10月から耐震診断実施中	
		昭和48年	R	4	867							
		昭和50年	R	4	2,286							
	校舎	昭和59年	S	2	567	新耐震基準	耐震性有り					
	体育館	昭和55年	R	1	1,051	平成18年度	優先度ランク5					
木更津第三中学校	校舎	昭和46年	R	4	1,320	平成19年度	0.23	3	0	0.00%	平成20年度基本設計中	
		昭和47年	R	4	1,973							
		昭和48年	R	4	748							
	校舎	昭和41年	S	1	219	平成18年度	優先度ランク4					
	体育館	昭和54年	R	1	1,029	平成18年度	優先度ランク5					
岩根中学校	校舎	昭和46年	R	3	1,104	平成19年度	0.53	5	1	20.00%		
		昭和47年	R	3	643							
	校舎	昭和48年	R	3	491		0.66					
	校舎	昭和51年	R	3	1,009		0.49					
	校舎	昭和51年	R	2	74		平成19年度				1.18	補強不要
	体育館	昭和52年	R	1	1,067		平成18年度				優先度ランク5	

学校施設耐震診断結果一覧

平成21年3月9日現在

学校名	区分	建築年	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断実施状況	耐震診断結果等(Is値)	対象棟数	耐震化棟数	耐震化率	備考
鎌足中学校	校舎	昭和60年	R	3	1,866	新耐震基準	耐震性有り	2	2	100.00%	
	体育館	昭和61年	R	1	875	新耐震基準	耐震性有り				
金田中学校	校舎	昭和41年	R	3	1,637	平成18年度	優先度ランク2	3	0	0.00%	平成20年度10月から耐震診断実施中
	校舎	昭和41年	S	2	300		優先度ランク3				
	体育館	昭和53年	R	1	967	平成18年度	優先度ランク5				
中郷中学校	校舎	昭和41年	R	2	597	平成18年度	優先度ランク3	3	1	33.33%	平成20年度3月から耐震診断実施
		昭和43年	R	2	160						
		昭和50年	R	2	531						
	校舎	平成8年	R	2	730	新耐震基準	耐震性有り				
体育館	昭和45年	S	1	600	平成18年度	優先度ランク3					
富来田中学校	校舎	昭和48年	R	3	3,220	平成18年度	優先度ランク3	3	1	33.33%	平成20年度3月から耐震診断実施
	体育館	昭和49年	S	1	800	平成18年度	優先度ランク3				
	武道場	平成9年	R	1	617	新耐震基準	耐震性有り				
太田中学校	校舎	昭和52年	R	3	2,191	平成18年度	優先度ランク3	7	2	28.57%	平成20年度3月から耐震診断実施
	校舎	昭和55年	R	3	1,597		優先度ランク3				
	校舎	昭和55年	R	3	116		優先度ランク4				
	校舎	昭和55年	R	3	168		優先度ランク5				
	校舎	昭和63年	R	3	465	新耐震基準	耐震性有り				
	校舎	昭和52年	S	1	482						
	体育館	昭和54年	S	1	997	平成18年度	優先度ランク3				

学校施設耐震診断結果一覧

平成21年3月9日現在

学校名	区分	建築年	構造	階数	面積(m ²)	耐震診断 実施状況	耐震診断 結果等(Is値)	対象 棟数	耐震化 棟数	耐震化率	備考
畑沢中学校	校舎	昭和55年	R	3	3,313	平成18年度	優先度ランク4	4	3	75.00%	平成20年度3月から耐震診断実施
	校舎	昭和59年	R	1	366	新耐震基準	耐震性有り				
	校舎	昭和56年	S	1	243	新耐震基準	耐震性有り				
	体育館	昭和57年	S	1	1,018	新耐震基準	耐震性有り				
岩根西中学校	校舎	昭和57年	R	4	3,821	新耐震基準	耐震性有り	2	2	100.00%	
	体育館	昭和59年	S	1	1,000	新耐震基準	耐震性有り				
波岡中学校	校舎	昭和58年	R	3	4,564	新耐震基準	耐震性有り	2	2	100.00%	
	体育館	昭和60年	R	2	1,040	新耐震基準	耐震性有り				
清川中学校	校舎	昭和60年	R	4	3,751	新耐震基準	耐震性有り	2	2	100.00%	
	体育館	昭和61年	R	2	990	新耐震基準	耐震性有り				
計								43	19	44.19%	

表の見方

構造の「R」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造を表す。
網掛けは、耐震化施設を表す。