

# 火災事例

## 車両火災（改造行為）

### 火災概要

高速道路上を走行中に出火し、車両1台が焼損した車両火災です。

### 原因


車両の改造により車高を下げていたため、燃料を供給するパイプが走行中に路面と接触して削れ、漏れた燃料が車体下部と道路の接触により発生した火花に引火し、出火したものです。



焼損した車両

### 類似火災の防止対策

- 安全を損なうような改造をしない。
- 専門業者による点検を定期的に受け、不具合を早期に発見する。
- 異常が発生したら速やかに安全な場所に停車し、状況を確認する。



火災を未然に防ぎましょう！

