木更津市民有林林道（全図）

―― 通行止め区間
（令和８年１０月２０日現在）

台風２５号による林道被災状況　　令和８年１０月２０日現在

林道名	被災箇所数	主な被災内容	通行可否
宮内線	0	無し	可
笹子線	2	土砂崩落	可
瓜谷丹原線	―	調査保留中	―
音信山線	18	道路崩落、土砂崩落	不可
鎌倉１号線	1	路面ひび割れ（段差有）	可
鎌倉２号線	0	無し	可
鎌倉３号線	2	道路崩落	一部不可
鎌倉４号線	0	無し	可
後田谷線	7	路肩崩落	一部不可
荒神免線	5	土砂崩落	一部不可
黒田線	12	道路崩落、土砂崩落	不可
差入線	―	調査保留中	―
泉谷線	13	路肩崩落、土砂崩落	一部不可
丹原線	1	路肩崩落	可
福付線	―	調査保留中	―
和田谷線	0	無し	可
計（１６路線）	61		可：７路線
			一部不可：４路線
			不可：２路線
			未調査：３路線

笹子線
後田谷線
和田谷線
鎌倉１号線
鎌倉２号線
鎌倉３号線
荒神免線
福付線
宮内線
鎌倉４号線
瓜谷丹原線
丹原線
黒田線
差入線
音信山線
泉谷線

0　500　1000m

袖ヶ浦市
君津市
市原市